

## Bremdal Vandværk A.m.b.a. 2014

Antal boringer: 3

Indvinding i 2013 83.248 m<sup>3</sup>/år, vandværket har været lukket ned i 14 dage, har modtaget 3543 m<sup>3</sup> fra Struer Forsyning vand A/S

**Analyseprogram: 2014**

Begrænset	Normal	Udvidet	Sporstoffer	Organiske mikroforureninger	Boringskontrol		
					DGU nr. 54.344 Boring 2	DGU nr. 54.324 Boring 1	DGU nr. 54.545 Boring 3
<b>4 OK</b>	<b>1 OK</b>	<b>1 OK</b>	<b>1 (lille) OK</b>	<b>Udgået af prøverne fremover</b>	<b>1/4 Er udtaget</b>	<b>1/4</b>	<b>1/4</b>
4 af 4 er udt.	1 af 1 er udt.	1 af 1 er udt.	1 af 1 er udt.	0 af 1 er udt.	Næste 2014	Næste 2017	Næste 2016

Parameter	Prøveudtagning	Bemærkninger
Begrænset	06-01-2014	Udtaget: Bryggers Bremdalvej 37
Bakteriologisk begrænset	09-01-2014	Udtaget: Køkken Bremdalvej 35
Udvidet	31-03-2014	Udtaget: Afgang vandværk
Begrænset	05-05-2014	Udtaget: Camping/køkken
Begrænset	19-08-2014	Udtaget: Frisør Bremdalvej 16
Boringskontrol	01-09-2014	Udtaget: boring 2 (råvand) 1/4
Boringskontrol/pesticider	01-09-2014	Udtaget: boring 2 (råvand) 1/4
Begrænset+sporstoffer	19-11-2014	Udtaget: Kælder Bremdalvej 4
Bakteriologisk begrænset	21-11-2014	Udtaget: Køkken Bremdalvej 4
Normal	03-11-2014	Udtaget: Afgang vandværk
Pesticider	03-11-2014	Udtaget: Afgang vandværk
<b>Organisk mikroforureninger</b>	<b>03-11-2014</b>	<b>Udgået af prøverne fremover</b>
Undersøgelse af spildevand	03-11-2014	Udtaget: Filterskyllevand
Bakteriologisk normal	06-11-2014	Udtaget: Afgang vandværk