

Bremdal Vandværk A.m.b.a. 2017

Antal boringer: 3

Indvinding i 2016 75178.m3/år

Analyseprogram: 2017

Begrænset	Normal	Udvidet	Sporstoffer	Organiske mikroforureninger	Boringskontrol		
					DGU nr. 54.324 Boring 1	DGU nr. 54.344 Boring 2	DGU nr. 54.545 Boring 3
4 OK	1 OK	1 OK	1 (lille) OK	1 OK	1/4 OK	1/4	1/4
4 af 4 er udt.	1 af 1 er udt.	1 af 1 er udt.	1 af 1 er udt.	1 af 1 er udt.	Næste 2017	Næste 2018	Næste 2020

**Bam- kontrol
hver andet år.
2018**

Parameter	Prøveudtagning	Bemærkninger
Begrænset	16-01-2017	Udtaget: Bryggers Rørsangervej 24
Udvidet	29-03-2017	Udtaget: Afgang vandværk
Begrænset	18-05-2017	Udtaget: køkken Fjordvejen 12 Camping
Begrænset	07-08-2017	Udtaget: Køkken Bremdal Torv 2 Børnehave
Boringskontrol	04-09-2017	Udtaget: Boring 1 (råvand) 1/4
Boringskontrol/Pesticider	04-09-2017	Udtaget: Boring 1 (råvand) 1/4
Begrænset+sporstoffer red.	09-11-2017	Udtaget: Bryggers Fjordvejen 8
Normal	26-10-2017	Udtaget: Afgang vandværk
Pesticider	26-10-2017	Udtaget: Afgang vandværk
Organiske mikroforureninger	26-10-2017	Udtaget: Afgang vandværk