

## Bremdal Vandværk 2010

Antal boringer: 3

Indvinding i 2009 87.930 m<sup>3</sup>/år

**Analyseprogram: 2010**

Begrænset	Normal	Udvidet	Sporstoffer	Organiske mikroforureninger	Boringskontrol		
					DGU nr. 54.344 Boring 2	DGU nr. 54.324 Boring 1	DGU nr. 54.545 Boring 3
4	1	1	1 (lille)	1	1/4	1/4	1/4
4 udtaget	1 udtaget	1 udtaget	1 udtaget	1 udtaget	Næste 2010	Næste 2013	Næste 2012

Parameter	Prøveudtagning	Bemærkninger
Begrænset	11-01-2010	udtaget, køkken Sneppevej 33
Udvidet	23-03-2010	udtaget, afgang vandværket
Begrænset	10-05-2010	udtaget, Fjordvejen 12
Begrænset	19-08-2010	udtaget, Bremdalvej 16 frisør
Boringskontrol/Pesticider	13-09-2010	udtaget, boring 2 (råvand) 1/4
Boringskontrol	13-09-2010	udtaget, boring 2 (råvand) 1/4
Pesticider	02-11-2010	udtaget, afgang vandværket
Organiske mikroforureninger	02-11-2010	udtaget, afgang vandværket
Normal	02-11-2010	udtaget, afgang vandværket
Begrænset+sporstoffer red	16-11-2010	udtaget, kelder Bremdalvej 4